



REFERANS NO	: KA-SGC-025 - 0	YAYIM TARİHİ	: 24.8.2023
SAYFA	: Page 1 of 7	REVİZYON TARİHİ	: 24.8.2023
BÖLÜMÜ	SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE		
ADI	Alt işveren ve Hizmet Veren Taahhütname Kataloğu		
REVİZE EDEN	TETKİK EDEN	ONAYLAYAN	
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Teknisyeni	Sağlık,Güvenlik ve Çevre Müdürü	Sağlık,Güvenlik ve Çevre Müdürü	
İPTAL OLUNAN	KA-SGC-025 - 00		

1 AMAÇ

Bu kataloğun amacı, Kansai Altan Boya Sanayi A.Ş. (KABS) ve AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. (ANK) tesislerinde ve KABS/ANK' nin sorumlu olduğu çalışma alanlarında, alt işveren ve hizmet veren çalışanlarının uyması zorunlu olan iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre kurallarını açıklamaktır.

2 REFERANS DOKÜMANLAR

PR-SGC-010 Alt işveren ve hizmet veren güvenli yönetim sistemi

3 DEĞİŞİKLİK BİLGİLERİ**4 UYGULAMA ALANI**

KABS ve ANK tesisleri ve KABS/ANK' nin sorumlu olduğu tüm çalışma alanları

KA-SGC-025 - 0

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAL ALTAN	Alt işveren ve Hizmet Veren Taahhütname Kataloğu	REF. NO : KA-SGC-025-0 YAY.TARİHİ : 24.8.2023 REV. TARİH : 24.8.2023 SAYFA : 2 / 7
---------------------	---	---

5 AÇIKLAMALAR

Aşağıda belirtilen kuralların uygulanması zorunlu olup, ihlal edilmeleri durumunda idari yaptırımlar uygulanacaktır. Bu sebeple, aşağıda bulunan her bir maddenin okunması, anlaşılması ve uygulanmasında her bir çalışan sorumludur.

Alt işveren ve hizmet veren firma personellerinin fabrikaya ilk girişinde verilen ve yılda bir kez tekrarlanan sağlık, güvenlik ve çevre eğitiminden sonra, eğitimde anlatılan ve bu katalokta geçen kurallar taahhütname olarak personele verilir ve imza altına alınarak sisteme işlenir.

5.1 Altın Kural

- KABS tesislerin bulunduğunuz ve/veya çalıştığınız süre boyunca, kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın.
- Yapılan iş her ne olursa olsun, tehlikeli gördüğünüzde işi durdurunuz ve önlem alınması için KABS yetkilisine bilgi verin ve/veya verilmesini sağlayın.
- Yaralanma riskinizin bulunduğu işlerde çalışmama hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkınızı kullanarak gerekli tehlikeleri KABS yetkilisine bildirin ve/veya bildirilmesini sağlayın.

5.2 Çalışma İzinleri

- Gerekli her işte uygun çalışma iznini alın ve/veya izin aldırın.
- Çalışma izni almadan çalışma yapmayın ve/veya kimseyi çalıştırmayın.
- Sadece yetkili KABS tesisi personelleri işe uygun çalışma izni düzenleyebilir.
- Çalışma izninin alınması süresince, çalışmanın yapılması sırasında karşılaşılabilecek olan tehlikeler ile ilgili bilgi verin ve/veya verilmesini sağlayın.
- Çalışma izninde belirtilen tehlikeler kontrol altına alınıp güvenli çalışma ortamı sağlamadan çalışmayın ve/veya kimseyi çalıştırmayın.
- Çalışma izni alınmış olsa dahi, yapılan çalışma sırasında şartların değişmesi durumunda işi durdurup bilgi verin ve/veya bilgi verilmesini sağlayın.
- Çalışma izni gerektirdiği halde, izin alınmadan yapılan işleri gördüğünüzde çalışmayı durdurun ve/veya durdurtun.
- Gün içerisinde alınmış olan çalışma izinleri, aynı gün iş bitiminde veya aynı gün mesai sonuna kadar (17:00) KABS yetkilisi ve işi yapan yetkili tarafından ortak olarak kapatılmalıdır. Çalışma iznini kapatmayan firma ve çalışanlarının bir sonraki iş gününde KABS tesisinde çalışma yapmasına izin verilmez.

KA-SGC-025 - 0

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Alt işveren ve Hizmet Veren Taahhütname Kataloğu	REF. NO : KA-SGC-025-0 YAY.TARİHİ : 24.8.2023 REV. TARİH : 24.8.2023 SAYFA : 3 / 7
---------------------	---	---

5.3 Kapalı Alanlarda Çalışma

- Kapalı alanlarda çalışılması özel iş izinlerine tabidir. İzin alınmadan çalışma yapılamaz.
- Kapalı alanlarda çalışılmadan/girilmeden önce ve çalışma sırasında gaz ölçümü alınması zorunludur. Gaz ölçümü yapılmadan girmeyin/çalışmayın ve/veya kimselerin girmesine/çalışmasına izin vermeyin.
- Çalışma izni süresince uygulanabilecek olan bir Acil Kurtarma planı bulunmalı ve tüm çalışanlara bu plan izah edilerek olası senaryoların çalışıldığından emin olunmalıdır.
- Çalışma süresince, çalışma alanında nezaretçi bulundurulmalıdır.
- Kapalı alanlarda sadece yetkilendirilmiş ve yapacağı iş konusunda eğitim almış kişiler çalışabilir.
- Kapalı alanda çalışacak olan kişilerin sağlık muayene ve raporlarında kapalı alanda çalışmaya elverişli olduğu ibraz edilmelidir.
- Kapalı alanda yapılan çalışmalarda, tüm enerji kaynaklarının izole edildiğinden ve EKED uygulandığından emin olun, emin oldurtun.
- Azot örtüsü altında bulunan hiçbir alana/tanka girilmez.
- EKED uygulanmadan çalışmayın, kimseleri çalıştırmayın.

5.4 Yüksekte Çalışma

- Rutin olmayan tüm faaliyetler kapsamında Yüksekte yapılacak olan çalışmalar özel izne tabidir. Çalışma izni alınmadan çalışma yapılamaz.
- Rutin olan çalışmalara ait Risk Değerlendirmesi ve Talimatı YOKSA bu işlem için ÇALIŞMA İZNI alınmalıdır.
- Rutin olan çalışmalara ait Risk Değerlendirmesi ve işin nasıl güvenli yapılacağını anlatan İş Talimatı VARSA bu talimat çalışma süresince çalışma alanında bulunmalıdır. Bu şartlar altında bu işlem "Çalışma İzninden Muaf" tır.
- Yüksekte çalışırken emniyet kemeri ve yüksekte çalışma baretı kullanılır.
- Yüksekte çalışma için kullanılacak olan tüm kişisel koruyucu donanımlar, kullanım öncesinde kontrol edilmelidir. Kontrol sonucu hasarlı, deforme olan ekipmanlar kullanılmamalıdır.
- Düşme tehlikesi ortadan kalkana kadar tüm yüksekte çalışma kuralları uygulanır.
- Alınan çalışma izni kapsamında belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Uyulmaması durumunda iş durdurulmalıdır.
- Yüksekte yapılan işlerde, çalışma alanı izole edilmeli ve bu alanda yetkisiz kişiler bulunmamalıdır. Yüksekte bulunan malzemenin altından kimse geçmemelidir.

5.5 Etiketleme, Kilitleme (EKED)

- Tehlikeli enerji (mekanik, elektrik, kimyasal, yerçekimi, potansiyel enerji, termal, pinomatik vb.) bulunduran operasyonlarda çalışmadan önce EKED uygulanır.
- KABS tesislerinde bulunan EKED talimatlarını ve yönergelerini okuyun, anlayın, uygulayın ve/veya uygulattırın.
- EKED uygulanmamış operasyonlar görürseniz işi derhal durdurun.
- Tehlikeli enerji kaynaklarının izole edildikten sonra EKED işleminin doğruluğundan emin olun ve/veya işlemi yapan kişilerin emin olmasını sağlayın.

KA-SGC-025 - 0

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAL ALTAN	Alt işveren ve Hizmet Veren Taahhütname Kataloğu	REF. NO : KA-SGC-025-0 YAY.TARİHİ : 24.8.2023 REV. TARİH : 24.8.2023 SAYFA : 4 / 7
---------------------	---	---

- Çalışacağınız operasyonda (makine, hat vb.) hiç enerji kalmadığından emin olmak için deneme yapın ve/veya deneme yaptırılmasını sağlayın.
- KABS yetkilisi ile beraber EKED uyguladığınız durumda, kilide ait anahtarı daima yanınızda bulundurun. Kilitleme işleminden sonrasında anahtarınızı kimseye vermeyin, kimse ile paylaşmayın ve/veya ortak kullanmayın, kullandırtmayın.
- Çalışacağınız alanda bulunan tehlikeli enerji kaynaklarını KABS yetkilisinden öğrenin.
- EKED uygulanmadan çalışmak ölümcül derecede tehlikelidir.

5.6 Tutuşturma Kaynakları

- Tutuşturma kaynaklarını patlayıcı ortamlardan uzak tutun.
- Sadece tanımlı alanlarda sigara içilmelidir. Bu alanlar dışında kesinlikle sigara içilemez.
- Patlayıcı ve parlayıcı atmosferin olduğu çalışma alanlarında sadece ve sadece KABS tesis yetkililerinin izni ve onayı olan cihazlar (cep telefonu, akıllı saatler, içerisinde batarya bulunan tüm elektronik cihazlar) kullanılabilir. Bu cihazlar kullanım öncesinde KABS tesisi yetkililerine gösterilmeli ve kullanım için izin alınmalıdır. İzin verilmeyen alanlarda kullanmayın, kullandırmayın.
- Üretim tesisleri içerisinde kıyafet giyip çıkarmayın. Parlayıcı ve patlayıcı atmosferlerin oluştuğunun bilindiği çalışma ortamlarında (bu ortamlar Zone olarak belirtilmiştir) antistatik özellikte kıyafet giyilmelidir. Kıyafetin antistatik özelliği bilinmiyorsa KABS yetkilisinden önlük talep edin. Bu çalışma alanlarında polar ve yünlü kıyafetler kesinlikle giyilemez ve kullanılamaz.
- Kaynak, kesim, matkap, taşlama vb. sıcak işlerden önce çalışma izni alın. Çalışma izni sadece KABS yetkilileri tarafından verilir.
- Sıcak çalışmalar öncesinde ve sıcak çalışma esnasında gaz ölçümü yaptırın.
- Ortamda döküntü görüyorsanız hemen çalışmayı durdurun.
- Patlayıcı atmosferin olduğu (EX) ortamlarda ATEX sertifikalı iş ekipmanları kullanılmalıdır. Kullanım öncesinde bu cihazların kontrolü KABS tesisi yetkilileri tarafından yapılacaktır.
- Statik elektrik ölçümü yapılmamış ve KABS tarafından onaylanmamış malzemeleri operasyonel alanlarda kullanmayın.

5.7 Hareketli Makine Parçaları ile Çalışma

- Hareketli makine parçalarının koruyucusu olduğundan emin olun, emin oldurtun.
- Çalıştığınız alanda bulunana hareketli makine parçalarının koruyucuları yoksa, deforme olmuşsa işi durdurarak derhal KABS yetkilisine haber verin, haber verilmesini sağlayın.
- Makine/ekipman kullanmadan önce hareketleri parçaların koruyucularını kontrol edin, kontrol ettirin.
- Koruyucusu olmayan veya koruyucusu hasarlı olan ekipman/makine kullanmayın, kullandırtmayın.
- Makineyi çalıştırmak, kontrol etmek veya başka bir sebep için emniyet kilidini etkisiz hale getirmeyin, getirtmeyin.
- Sabit koruyucuları çıkarmadan önce EKED uygulayın, uygulattırın.
- Uzun saçlı çalışanların saçları her zaman toplu olmalıdır.
- Hareketli makine aksamalarında çalışacak kişiler takı (yüzük, bilezik, kolye, bileklik vb.), aksesuar (saat vb.) ve sarkan kıyafet kullanmamalıdır.

KANSAL ALTAN	Alt işveren ve Hizmet Veren Taahhütname Kataloğu	REF. NO : KA-SGC-025-0 YAY.TARİHİ : 24.8.2023 REV. TARİH : 24.8.2023 SAYFA : 5 / 7
---------------------	---	---

5.8 Emniyet Sistemleri ile İlgili Çalışmalar

- Emniyet sistemleri devre dışı bırakmanız gerekirse izin alın. İzni sadece yetkili KABS görevlisi verir.
- Yapılan işte bulunan emniyet sistemlerinin (emniyet kilitler, gaz algılama dedektörü, yangın ihbar sistemleri, acil durdurma tertibatları, araçlarda bulunan hız sınırlayıcılar, seviye kontrol sistemleri, emniyet ventili vb.) neler olduğunu öğrenin, öğrenilmesini sağlayın.
- Emniyet sistemlerinin ne olduğunu bilmiyorsanız KABS yetkilisinden öğreniniz.
- Emniyet sistemlerinde;
 - Arıza/deformasyon olduğunda,
 - Belirlenmiş çalışma limitlerinin dışına çıktığında,
 - Planlı olarak devre dışı bırakılacağına, işinize devam etmeden önce yazılı izin alın ve/veya aldırın.

5.9 Topraklama

- Statik elektrik deşarj riski bulunan alanlarda ve patlayıcı ve parlayıcı ortam atmosferi oluşan/olan alanlarda çalışmaya başlamadan önce topraklama yapın ve/veya yapılmasını sağlayın.
- Çalışma için topraklama bağlantısı yapılması gerekiyorsa ve topraklama yapılmamış ise çalışmayı durdurun.
- Çalışmaya başlamadan önce topraklama bağlantılarını gözle kontrol edin ve/veya edilmesini sağlayın. Topraklama maşasını, topraklama kablolarını, topraklama maşasının tırnaklarını kontrol edin, uygunsuzluk durumunda çalışmayın ve/veya çalıştırmayın. İlgili uygunsuzlukları KABS yetkilisine bildirin ve/veya bildirilmesini sağlayın. Topraklama maşası takılacak olan belirlenmiş alanları ve maşaları kontrol edin ve/veya edilmesini sağlayın. Tespit ettiğiniz uygunsuzlukları KABS yetkilisine bildirin.
- Topraklama maşasının iletken yüzeye temas ettiğinden emin olun.
- Eş potansiyele getirme işlemi gerektiği durumlarda KABS yetkilisinin sözlü ve yazılı talimatlarını izleyiniz.

5.10 Trafik Güvenliği

- Tüm yayalar, tesis içerisinde bulunan yaya yollarını ve yaya geçitlerini kullanmalıdır.
- Araç geçişlerinin olduğu yaya geçitlerinden geçerken yayalar ve sürücüler dikkatli olmalıdır. Yaya ve aracın karşılaştığı durumlarda geçiş üstünlüğü araca aittir.
- Alarm ve Anons sistemi devreye girdiği acil durumlarda, tesis içerisinde koşmadan Acil Durum Toplanma alanlarına gidiniz.
- Yaya yolları kullanılsa dahi, yürüyüş yollarında, merdivenlerde, bir yere inip çıkarken cep telefonu vb. araçlar ile meşgul olmayınız.
- Sadece yetkilendirilmiş, gerekli eğitimi almış kişiler kendilerine belirtilmiş araçları kullanabilirler.
- KABS tesisleri içerisinde uygulanan azami hız sınır kurallarına uyunuz, uymayanları uyarınız.
- KABS tesislerinin kontrolünde olan tüm araçlarda (binek otomobil, işçi servisi, forklift vb.) emniyet kemeri takılması zorunludur. Emniyet kemerinizi kullanın, kullanılmasını sağlayın.
- Araç sürücüleri, araç hareket halinde iken sigara içmemeli, cep telefonu vb. meşgul edici uğraşlarda bulunmamalıdır. Gözler daima yolda olmalıdır.
- İşçi servislerinin hareketi boyunca ayağa kalkmayın.

KA-SGC-025 - 0

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Alt işveren ve Hizmet Veren Taahhütname Kataloğu	REF. NO : KA-SGC-025-0 YAY.TARİHİ : 24.8.2023 REV. TARİH : 24.8.2023 SAYFA : 6 / 7
---------------------	---	---

- İneceğiniz durağa gelmeden önce emniyet kemerinizi sökmeyin ve ayağa kalkmayın.
- Tüm işçi servislerinde ve araçlarda, yolcu ve/veya sürücü oturup emniyet kemerini takmadan araç hareket edemez. Yaşanan uygunsuzlukları derhal KABS yetkilisine bildirin.
- Tesis içerisinde sadece yetkilendirilmiş kişiler bisiklet kullanabilir. Sürücüler, kendilerine tanımlanmış bisiklet yollarını kullanmalı ve kendilerine ayrılmış bisiklet park alanlarını kullanmalıdır.
- Tüm bisiklet kullanıcıları, KABS tesislerinde uygulanan "Güvenli Bisiklet Kullanma Talimatı" doğrultusunda belirtilen kural ve zorunluluklara uymalıdır. Bisikletlerinde meydana gelen eksiklik, arıza, hasar gibi durumlarda KABS yetkilisini bilgilendirmeli ve bisikleti kullanmamalı ve/veya kullandırtmamalıdır.
- Çalışma alanlarında bulunan forklift ve reach trucklardan uzakta durun. KABS tesisinde uygulanmakta olan "ATEŞ HATTI" kuralı doğrultusunda; forklift ile aranızdaki mesafe 1,5 metre olunca göz teması kurun. Forkliftte 1 metre kala, forklift operatörü kontak kapatmadan ve çatallar yerde olmadan forklifte yaklaşmayın.
- İzin alınmadığı sürece ambarlar ve depo alanlarına girmeyin, izin almayan kimseleri sokmayın.

5.11 Kişisel Koruyucu Donanım

- Yapılacak işe uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılmalıdır. Hangi KKD' nin kullanılması gerektiği bilinmiyorsa KABS yetkilisinden ve KKD-İş matrisinden öğreniniz.
- Kullanım öncesinde KKD leri kontrol edin ve/veya edilmesini sağlayın. Hasarlı, deforme, uygun olmayan KKD leri kullanmayın, kimselere kullandırtmayın.
- Yapılacak işe uygun KKD niz yoksa o işte çalışmayın kimseleri çalıştırmayın.
- İşinize uygun durumda olan KKD' ler üzerinde değişiklik yapmayın (örneğin eldivenin parmak kısmını kesmek, bareti boyamak, vb.) yapılmasını izin vermeyin.
- Soğuk havalarda bere kullanmak isteyen çalışanların, KABS yetkilileri tarafından onaylanmış olan antistatik bere kullanmalıdır.
- KABS tesisinde bulunan tüm çalışanlar, belirtilen alanlara uygun KKD kullanmak zorunda olup, kendilerine ait olan KKD leri doğru şekilde korumak ile yükümlüdür.
- İş kıyafetleri KKD kapsamında olup, ilgili alanlarda tanımlı iş kıyafetlerinin kullanılmalıdır.
- Üretim alanlarında takılmaya sebebiyet verebilecek, takı, kolye vb. aksesuarlar kullanılmamalıdır.
- Baş örtüsü, bandana, bone vb. kullanacak olan çalışanlar, hareketli makine ve aksamalar sebebiyle, bu kıyafetlerini takılmaya mahal vermeyecek şekilde kullanılmalıdır.

5.12 Çevre

- KABS tesislerinde bulunduğunuz müddetçe, çalışmanız boyunca açığa çıkan tüm atıkları gün sonunda ilgili atık kutusuna atınız
- İşiniz boyunca oluşan atıkları hangi atık kutusuna atacağınızı bilmiyorsanız KABS yetkilisine sorun.
- Her ne sebeple olursa olsun KABS tesislerinde bulunan rögarlara atık su, atık katı-sıvı madde, kimyasal, vb. madde atmayınız, atılmasına izin vermeyiniz.
- KABS tesisi yetkilisinden izin alınmadan, tesis içerisinde bulunan atıklar dışarı çıkarılamaz.

KA-SGC-025 - 0

Yalnız QDMS yazılımındaki belgeler güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar kontrolsüz kopyalardır.

KANSAI ALTAN	Alt işveren ve Hizmet Veren Taahhütname Kataloğu	REF. NO : KA-SGC-025-0 YAY.TARİHİ : 24.8.2023 REV. TARİH : 24.8.2023 SAYFA : 7 / 7
---------------------	---	---

5.13 İhlal ve Yaptırımlar

- Yukarıda bulunan maddeleri ihlal eden tüm çalışanlar, ihlal edilen her madde doğrultusunda ayrı ayrı olmak üzere KABS tesisi yetkilisinden ihtar alabilir.
- KABS tesisi yetkililerinden 3 defa ihtar alan çalışanların, KABS tesislerine girişine 30 gün izin verilmez.
- Girişine izin verilmeyen çalışanların, işe döndükleri tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde, aynı veya farklı sebeplerden dolayı 3 ihtar daha alması durumunda, ilgili çalışanın KABS tesislerine girişine süresiz olarak izin verilmez.
- Tesise girişi esnasında kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar, KABS tesisi Revir birimine haber vermelidir.

KONTROLSUZ KOPYADIR . . .